

Kimden: Özgür IRKIÇATAL <ozgur@meb.gov.tr>
Kime: <btkoordinator@meb.gov.tr>
Bilgi: <hcicek@meb.gov.tr>, <aeylence@meb.gov.tr>, <scansu@meb.gov.tr>, <resul.turna@eba.gov.tr>

Tarih: 17 Nisan 2015 Cuma 16:27
Konu: ET Muayene Kabul ve Sorunlar Hakkında

Merhaba arkadaşlar,

Bu mail Etkileşimli Tahtaların son durumu ve devam eden muayene kabuller hakkında bilgilendirme yapmak üzere düzenlenmiştir.

Malumlarınız üzere Yüklenici Vestel A.Ş. tarafından Paket1,2,3,4 illerinden kurulumların tamamlandığı ve muayene kabullere başlanabileceği tarafımıza bildirilmiş, bizim tarafımızdan da İl Milli Eğitim Müdürlüklerine söz konusu illerde muayene kabul çalışmalarının başlatılabileceği yönünde resmi yazı yazılmış akabinde muayene ve kabullere başlanılmıştır. Paket 5 için kurulumların son aşamada olduğu Vestel A.Ş. tarafından tarafımıza iletilmiştir.

Bilindiği üzere muayene ve kabuller ETTS-Muayene ve Kabul Modülü üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu modül komisyonların işini kolaylaştırmak(rapor almak vb.) ve önemli, hata olabilecek noktalara dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Ayrıca muayene ve kabullerin takibinin yapılabilmesi için ve paket bazında kabuller tamamlandıktan sonra merkezi muayene kabul komisyonu tarafından kontrollerin yapılabilmesi için hazırlanmıştır. Komisyonlarca imza altına alınan söz konusu tutanaklar Vestel A.Ş. tarafından YEĞİTEK'e yani bizlere teslim edilecektir. Teslim edilen ıslak imzalı tutanaklar tarafımızdan tek tek kontrol edilecek ETTS-Muayene Kabul Modülündeki bilgilerle eşleştirilecek ve tüm eksiklikler giderildikten sonra tarafımızca düzenlenecek bir üst yazı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilecektir. Yani ıslak imzalı tutanaklar tarafımıza ulaşmadığı ve doğruluğu teyit edilmediği sürece her ne kadar modül üzerinde kabul yapılmış gibi görünse de sadece kabulün bir aşaması gerçekleşmiş olmaktadır.

Bu çerçevede Muayene ve Kabullerle İlgili tarafımıza yansıyan sorunlar ve cevapları maddeler halinde sıralanmaya çalışılmıştır.

Vestel A.Ş. tarafından okulda eksik olduğu halde komisyon toplanmış iken Kabul Tutanaklarının imzalanması, eksiklikler giderilinceye kadar okul idaresinde veya il koordinatörümüzde muhafaza altında tutulması eksiklikler giderilince tutanakların kendilerine teslim edilmesi talebi?

Yukarıda da ifade edildiği üzere ıslak imzalı tutanaklar YEĞİTEK'e ulaşmadığı sürece modül üzerinde kabul edilmiş görünse de söz konusu okul için kabul gerçekleşmez. Bu konuda komisyonlarımızın kendi kararı geçerlidir. Gerekli görüldüğü taktirde, il koordinatörümüz veya şube müdürümüz tarafından tüm imzalı kabul tutanakları muhafaza altında tutulabilir ve il/ilçedeki tüm eksiklikler giderildikten sonra Vestel A.Ş. ye teslim edilebilir.

Etkileşimli Tahtada ekran açıldıktan sonra ekranın alt kısmında 2 tane beyaz 1 cm çapında beyaz ışık tespit edildi. Kabul yapalım mı?

Kesinlikle yapmayalım. Komisyonumuz panel değişinceye kadar kabulü yapmasın.

HDMI,USB, PATCH kablolarını Vestel A.Ş. mi temin edecektir?

Söz konusu kablolar Altyapı firmasınca sağlanacaktır. Vestel A.Ş. tarafından sadece ET'nin enerji kablosu temin edilecektir. O da tahtayla bütünleşik olarak gelmektedir.

HDMI veya VGA ile bağlanan harici bir bilgisayarın dokunmatik özelliğini test edebilmek için kablo teminini Vestel A.Ş. mi sağlayacak?

Vestel kabulün hızlı yapılmasını istiyorsa tip B USB kabloyu yanında getirir ve harici bağlanan bilgisayarı LED panel üzerinden dokunmatik özelliğinin çalıştığını gösterir. Bunun dışında komisyon okulda bulunabilecek herhangi bir yazıcı USB kablosuyla(tip B USB) bu testi yapabilir.

Beyaz-Beyaz montajı yapılan tahtaların kıl fırça problemi?

Söz konusu kıl fırça Yeşil-Beyaz tahtalarda tebeşir tozunu mümkün olduğunca LED panele ulaşmasını engellemek için düşünülmüştür. Beyaz takmak için Yeşil tahta ters çevrildiğinde fırçada arkada kalmaktadır. Kıl fırçanın yeşil tarafında takılı olması kaydıyla, Beyaz- Beyaz tahtada tebeşir tozu olmayacağı için kabulünde sıkıntı yoktur.

Kilit mekanizması her anahtarla açılıyor ve bazıları bozuk çalışmıyor?

Stabil, kararlı ve düzenli çalışmayan ve bozuk olan kilitler kabulden önce mutlaka değiştirilmelidir. Kilitlenip, açılabilen ve mekanizması çalışan kilitlerin kabulünde sıkıntı yoktur. Ayrıca kilitler bariz darbe harici bozulma vb. durumlar için garanti kapsamında değerlendirilecektir.

Disk alanı ve Recovery nerden görülebilir?

Bilgisayar-Yönet-Disk Yönetimi bölümünden recovery ve toplam disk alanı ve partition yapısı görülebilir.




İsim	Boyut	Tip	Boyut Sistemi	Format	Kapalı	Boyut	% Boyut
C:	200 MB	Tamam	Sağlam (Kurulum Bölümü)		200 MB	200 MB	100 %
D:	200 MB	Tamam	Sağlam (Bilgi Sistemi Bölümü)		200 MB	200 MB	100 %
E:	145 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (Bilgi Sistemi)	145 GB	127 GB	87 %
F:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (ODM Bölümü)	6,77 GB	1,76 GB	26 %
G:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (ODM Bölümü)	6,77 GB	1,76 GB	26 %
H:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (Çeviklik, Disk Bekleği, Enerji, Kilitlenme, Bilgi, Bilgi Sistemi)	6,77 GB	6,67 GB	98 %

İsim	Boyut	Tip	Boyut Sistemi	Format	Kapalı	Boyut	% Boyut
C:	200 MB	Tamam	Sağlam (Kurulum Bölümü)		200 MB	200 MB	100 %
D:	200 MB	Tamam	Sağlam (Bilgi Sistemi Bölümü)		200 MB	200 MB	100 %
E:	145 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (Bilgi Sistemi)	145 GB	127 GB	87 %
F:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (ODM Bölümü)	6,77 GB	1,76 GB	26 %
G:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (ODM Bölümü)	6,77 GB	1,76 GB	26 %
H:	6,77 GB	Tamam	NTFS	Sağlam (Çeviklik, Disk Bekleği, Enerji, Kilitlenme, Bilgi, Bilgi Sistemi)	6,77 GB	6,67 GB	98 %

Kilidin alttaki dilinin açık konumdayken dahi ET çerçevesinin altındaki deliklere takılması veya sürgülü kapağın aşırı zorlanarak açılıp-kapanması durumu?

Açık konumdayken alttaki kilit dili kesinlikle deliklere takılmamalı, açılıp kapanırken tak-tak şeklinde ses yapmamalı ve alt çerçevedeki deliklere zarar vermemelidir. Ayrıca sürgülü tahta(tutamacın olduğu kapak) normal bir kuvvetle aşırı zorlanmadan açılıp kapanmalıdır. Her iki durumun oluşmasındaki sebep, üst çerçevenin ağırlığından dolayı sürgülü kapağa baskı yapması ve aşağı doğru iterek sıkışmasına sebep olmasıdır. Bununla ilgili Vestel AŞ tarafından "L" DESTEK SACI diye ifade dilen çözümün uygulanması gerekmektedir. Çözüm uygulanmadan kabul yapılmaması gerekmektedir.



Şimdilik tarafımıza yansıyan ve açıklama ihtiyacı hissettiğimiz genel sorunlar bunlar olup teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Ekler:

image001.jpg

image002.jpg

image003.jpg

image004.jpg

image005.jpg